

Bilaga 2

Översikt av vattenstatus och miljö kvalitetsnormer för ytvatten i Sorsele

Vatten	Bedömd status 190906	Miljö kvalitetsnorm	Kommentar enligt VISS
Vindelälven	God ekologisk God kemisk	God ekologisk, kemisk	16 % brukad mark och anlagda ytor i närområdet. Behov av ytterligare arbete med funktionella kantzoner.
Rankbäcken	God ekologisk God kemisk	God ekologisk, kemisk	Viss påverkan av bebyggelse och markanvändning (sediment och näringsbelastning).
Kvarnbäcken	God ekologisk, kemisk	God ekologisk, kemisk	Väl inventerat. Fortsatt arbete med funktionella kantzoner och begränsad avrinning.
Ildbäcken	God ekologisk God kemisk	God ekologisk, kemisk	Inget specifikt.
Norr-Svergoträsket	God ekologisk, kemisk	God ekologisk, kemisk	Osäkerhet kring vandringshinder.
Sör-Svergoträsket	God ekologisk, kemisk	God ekologisk, kemisk	Osäkerhet kring vandringshinder.

Ekologisk status klassificeras i "Hög", "God", "Måttlig", "Otillfredsställande" och "Dålig".

Kemisk status klassificeras i "God" eller "Uppnår ej god"/"Otillfredsställande".

Ett stort antal delkriterier ingår i bedömningen av ekologisk respektive kemisk status.

Mer information om respektive vattenförekomst och bedömningar ges i <https://viss.lansstyrelsen.se>.