

Bilaga 4

Översikt av vattenstatus och miljö kvalitetsnormer för ytvatten i Gargnäs

Vatten	Bedömd status 190906	Miljö kvalitetsnorm	Kommentar enligt VISS
Gargån norr om Gargnäs	God ekologisk God kemisk	God ekologisk, kemisk	Inga specifika.
Gargån söder om Gargnäs	God ekologisk, kemisk	God ekologisk, kemisk	Ytterligare flottledsåtgärder planerade.
Hemsjön	God ekologisk God kemisk	God ekologisk, kemisk	Påverkan på vattendrag genom bebyggelse och mark-användning. Åtgärder genom förbättrade funktionella kantzoner.
Gargnäset	God ekologisk God kemisk	God ekologisk, kemisk	Påverkan på vattendrag genom bebyggelse och mark-användning. Åtgärder genom förbättrade funktionella kantzoner.
Aspuddset	God ekologisk God kemisk	God ekologisk, kemisk	Påverkan på vattendrag genom bebyggelse och mark-användning. Åtgärder genom förbättrade funktionella kantzoner.

Ekologisk status klassificeras i "Hög", "God", "Måttlig", "Otillfredsställande" och "Dålig".

Kemisk status klassificeras i "God" eller "Uppnår ej god"/"Otillfredsställande".

Ett stort antal delkriterier ingår i bedömningen av ekologisk respektive kemisk status.

I VISS anges för samtliga vatten i tabellen att åtgärder behövs i upp- och nedströmspassagen förbi Stornorrforssdammen.

Mer information om respektive vattenförekomst och bedömningar ges i <https://viss.lansstyrelsen.se>.